PRIORITY
DOCUMENT
SLIBMITTED OR TRANSMITTED IN

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

●PCT/RO00/11 09/7/44645

WIPO

REC'D 1 9 JUN 2000

PCT

ROMANIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII ȘI MĂRCI

Nr.006926/25.05.2000

RO00/00011

CERTIFICAT DE PRIORITATE


Nr.008/25.05.2000

E JU

Certificăm că descrierea anexată este copia identică a descrierii invenției cu titlul:

"CIRCUITE DE REGLARE A TURATIEI PENTRU MOTOARE DE RELUCTANTA"

pentru care s-a constituit depozitul reglementar al cererii de brevet de invenție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, la data de21.04.2000 sub nr. .a. 2000 00432...... de către LUNGU IANCU, București, RO



73

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTU DE Cerere de brevet de in de Nr. a 2000 00432

Data depozit ... 21.04.2000

Circuite de reglare a turatiei pentru motoare de reluctanta.

Inventia se refera la motoare de reluctanta comutate electronic, numite si motoare S.R., descrise in cererile de brevet WO 96/09683 si WO 98/23034.

1


Cererea de brevet RO 99/602 ca cel mai nou stadiu al tehnicii arata caile principale de reglare a turatiei unor asemenea motoare prin metode simple, fara insa sa detalieze tehnicile de circuit. Sarcina inventiei de fata este sa completeze susnumita cerere RO 99/602, din care dealtfel provin simbolurile si definitiile utilizate aici. Specialistului i-i sunt propuse cele mai simple exemple de circuite pe baza carora se pot realiza sarcini multiple de reglare. Revendicarea principala arata cum este rezolvata sarcina inventiei.

Dupa cum se cunoaste din stadiul tehnicii, schimbarea fazelor, deci alternarea sincrona a semnalelor de comanda a portii de la nivelul "high" la "low" si invers, reprezinta momentul de timp de la care incepe sa decurga intarzierea t a curentului principal Ip. In sensul inventiei trebuie sa se realizeze concret ca atunci cand poarta unui comutator de putere 21 X devine "low" (prin aceasta comutatorul se blocheaza), poarta celuilalt comutator de putere 21 Y, nu devine imediat "high", ci numai dupa o temporizare reglabila t. In cele ce urmeaza sunt descrise trei exemple de circuite (Fig. 11, 12,13) pentru reglarea turatiei, care sunt aplicabile motorului din Fig. 1. Circuitul motorului a fost desenat simplificat si completat in functie de exemplul de realizare. Cele doua diode de by-pass (care sunt legate in serie cu bobinajele de by-pass 113) au fost inlocuite fara schimbarea modului de functionare printr-o singura dioda 221 al carei catod este legat direct cu legatura pozitiva.

Pentru efectuarea reglarii este necesar ca comanda portilor comutatorilor de putere 21 sa fie decuplata la inceputul fazei fata de comutatia fazelor. Pentru a obtine o intarziere, este cel mai simplu sa se combine un circuit RC, care este pornit de catre comanda fazelor, cu un discriminator de nivel (trigger), astfel incat la iesirea triggerului apare pe timpul temporizarii t un semnal "low", care mentine poarta comutatorului de putere al fazei active a motorului tot la nivel low.

Deconectarea unei faze (schimbarea high-low) trebuie deci sa declanseze intarzierea la conductie a comutatorului de putere 21 al fazei urmatoare. Fig. 11 arata un exemplu de realizare a inventiei (schema) plasata intre circuitul unui motor (la stanga liniei intrerupte) si detectorul de nivel (trigger Schmitt) la dreapta liniei punct.

fund



Motorul cu doua faze X si Y are infasurarile principale 112 in serie cu comutatorulde putere 21 (ambele au cate o dioda in invers), care sunt strabatuti de curentul principal Ip.

Infasurarile secundare 113 sunt strabatute de curentul de by-pass Ib, care trece prin dioda de by-pass 221 la borna plus.

Portile Gx, Gy ale comutatorilor de putere 21 sunt aduse la nivelul plus (trase sus) de catre rezistentele Rg in cazul in care intrerupatorul inchis-deschis ID este inchis.

Acestea nu mai sunt puse direct la potentialul minus (pulled- down) de catre senzorul Hall 31, cu iesiri digitale complementare (flip -flop)Hx, Hy (= comanda fazelor), ci prin diodele D1. Pana aici functionarea se aseamana cu cea a unui motor fara reglare. Iesirile complementare Hx, Hy ale senzorului 31, in fata caruia se roteste magnetul de pozitionare 32 sunt conectate la rezistentele de polarizare (pull-up) Rt pentru a obtine un semnal de reglare.

Prin aceasta se incarca condensatorii Ct in timpul in care la iesirile Hx, Hy ale senzorului 31 exista semnalul high. Incarcarea poate fi accelerata la nevoie pentru imbunatatirea comportamentului de reglare prin diodele Di (linie punctata). Daca una din iesirile cu colectorul fara sarcina Hx, Hy, ale senzorului Hall devine low, atunci condensatorul respectiv Ct se descarca prin aceasta iesire, respectiv in serie cu rezistenta Rt, deci cele din urma formeaza circuite RC (Rt, Ct) care determina intirzierea t pentru fiecare faza in scopul reglarii turatiei.

La punctul de conectare Rt-Ct apare dupa comutatia fazelor un potential negativ Ut care scade asimptotic. Aceasta tensiune negativa, care provine ori de la faza X ori de la faza Y, provoaca prin diodele De si rezistentele Re un curent It, care basculeaza triggerul Schmitt ST. Prin aceasta tranzistorul de iesire Ta incepe sa conduca.

Datorita acestui fapt, poarta respectiva a comutatorului de putere activ 21 ramane la potentialul minus (low) pentru perioada t, cu ajutorul diodelor Dt, respectiv al tranzistorului Ta, ca si prin rezistenta de valoare scazuta R1.

Intarzierea t a curentului principal Ip se regleaza prin potentiometrul Pt, care conduce un curent reglabil Is, in directia bazei tranzistorului de intrare Te (reglarea valorii prestabilite).

Scaderea dintre curentul prestabilit Is si curentul variabil in timp It da drept rezultanta curentul de comanda a bazei Ie. Cind acesta atinge valoarea limita, tranzistorul Te incepe sa conduca si tranzistorul de iesire Ta se blocheaza, astfel ca poarta respectiva a comutatorului de putere 21 va fi trasa la potential pozitiv prin rezistenta Rg.

fung

Comutatorul de putere 21 incepe sa conduca, curentul principal Ip incepe sa creasca in sensul dorit de inventie dupa intarzierea t. Circuitul de reglare a turatiei (la dreapta liniei intrerupte) poate fi plasat pe o placuta separata, care poate fi conectata la un motor fara reglare (de exemplu printrun stecher).

Acest lucru este valabil si pentru schema din Fig. 12. La intrarea triggerului Schmitt, se poate influenta in mai multe moduri curentul de comanda al bazei Ie pentru a se imbunatati functia de reglare, sau a proteja motorul. In acest loc (vezi sagetile din desen) poate fi adaugat sau scazut un curent de comanda, pentru a influenta intarzierea t (reactia inversa de ex.)sau pentru a opri motorul in cazul unui pericol, prin blocarea continua a tranzistorului de intrare Te.

Intarzierea t (deci turatia motorului) poate fi influentata in mod favorabil in urmatoarele situatii:

- drept reactie negativa pentru reglarea turatiei; daca turatia scade sub valoarea prestabilita,
 temporizarea t va fi redusa pentru a mari curentul principal.
- Drept limitare a curentului de pornire; daca curentul de pornire sau tensiunea de autoinductie Ua ating valori prea mari, se mareste intarzierea t, pentru a reduce curentul principal Ip.
- Pentru stabilizarea temperaturii; daca temperatura motorului sau a unor componente creste temporizarea se va mari. Turatia motorului se poate detecta prin frecventa de comutatie la iesirea comenzii fazelor, care poate fi transformat intr-un semnal analog. Pentru aceasta cel putin unul din semnalele de tensiune prestabilita de la iesirea comenzii fazelor va fi (vezi Fig. 11, dedesubtul liniei intrerupte groase) condus printr-un condensator Ca (cca. 0,1 uF) catre un circuit care separa curentii de incarcare respectiv descarcare ai condensatorului Ca prin doua diode D+ si D- si i-i trimite pentru incarcarea prin integrare la doi condensatori C+ si C- (5...1000 uF), care au in paralel rezistente de descarcare Rd.

Incarcarea pozitiva, respectiv negativa a condensatorilor C+, C- este proportionala cu turatia si fiecare din aceste tensiuni se poate utiliza in caz de necesitate pentru scopuri de reglare.

Daca in locul rezistentelor Rd+ si Rd-, la punctul de legatura intre diodele D+, D- si condensatorii C+, C- se leaga un potentiometru Pi, la cursorul lui se poate obtineun semnal de reactie, reglabil de la plus la minus si proportional cu turatia, care poate fi condus de ex. drept semnal de reactie la intrarea triggerului Schmitt ST. Pentru a obtine de ex. o pornire lina a motorului se aleg valorile rezistentei de descarcare Rd si ale condensatorilor C+, C- in asa fel incat unul din condensatorii C=, C- sa atinga mai incet tensiunea corespunzatoare turatiei motorului.

Spring

Semnalul obtinut la potentiometrul Pi are, dupa conectarea motorului o variatie mai lenta si poate fi folosit prin aceasta pentru a se reduce treptat intarzierea t,deci pentru a obtine o pornire lina.

Fig. 12 arata o schema care face posibila reglarea si limitarea de turatie cu ajutorul intarzierii de anclansare t, aceasta intarziere fiind comandata de o tensiune care creste cu turatia.

Dupa cum se vede, acest circuit are componente (Rg, Dt, Rc, Ct, ST) care corespund celor din Fig. 11 si au fost descrise in legatura cu aceasta. Condensatoarele Ct se incarca, respectiv se descarca aici prin doua perechi de diode D+ respectiv D-. Componenta pozitiva a curentilor, care curg prin condensatorii Ct incarca prin diodele D+, respectiv prin rezistenta Rv un condensator de integrare Cv, astfel ca tensiunea medie de incarcare a acestuia este proportionala cu turatia. Rezistenta R1 serveste pentru a descarca condensatorii Ct prin diodele D-, daca respectivele iesiri Hx, Hy ale senzorului Hall 31 se afla la potentialul de masa. Capacitatea acestui condensator Cv si rezistenta Rv sunt alese astfel pentru ca la catodul diodelor D+ sa ia nastere o tensiune Uv, a carei valoare medie corespunde starii de incarcare a condensatorului de integrare Cv (deci turatiei), dar care are totusi o componenta variabila suficienta (care se datoreste in special caderii de tensiune la rezistenta Rv), astfel ca poate sa comute tranzistorul Tv in interiorul duratei fazei.

Rezistenta Rf si condensatorul Cf au rolul de a filtra eventuale componente daunatoare din aceasta tensiune Uv. Starea de incarcare a condensatorului Cv, deci rata de crestere a acestei tensiuni cu turatia se poate adapta cu ajutorul potentiometrului Pv, astfel ca, cu ajutorul acestuia se poate obtine o reglare de turatie.

Modul de functionare:

Daca turatia motorului este mai joasa decat cea prestabilita prin potentiometrul Pv, tensiunea la condensatorul Cv este suficient de scazuta pentru ca tranzistorul Tv sa nu conduca nici la inceputul fazei (cand condensatirii Ct se afla in faza de incarcare). Daca turatia motorului creste va creste si tensiunea la condensatorul Cv si deci si tensiunea Uv la catodul diodei D+ (rezistentele Rc, Rv si condensatorul Ct constituie un divizor de tensiune).

Intrucat unul din condensatorii Ct care corespunde fazei ce trebuie anclansata este descarcat, inseamna ca tensiunea Uv are in acest moment cea mai inalta valoare. Tranzistorul Tv incepe sa conduca la inceputul fazei si blocheaza deci tranzistorul Te al triggerului Schmitt, care este polarizat in conductie, astfel ca prin aceasta tranzistorul de iesire Ta va conduce. Electrodul Gate al unui comutator de putere 21 ramine astfel legat la masa si acesta (21) este blocat.

Jung

Daca dupa o inrarziere t va creste suficient tensiunea la condensatorul Ct, prin aceasta tensiunea Uv va scade suficient pentru ca tranzistorul Tv sa blocheze. Prin aceasta blocheaza deci si tranzistorul de iesire Ta si respectivul comutator de putere 21 va incepe sa conduca dupa intarzierea t. Acest fenomen se repeta pentru fiecare faza si intarzierea t ia pe baza acestor fenomene descrise o valoare care corespunde turatiei prestabilite

Intrucat tensiunea de incarcare a condensatorului Cv influenteaza curentul principal se poate deci, prin ridicarea acestei tensiuni, reduce respectiv regla starea de sarcina a motorului, chiar si independent de turatie. Deci aici pot fi introduse si alte semnale de comanda care actioneaza spre cresterea sau scaderea tensiunii. Dupa cum s-a aratat mai sus, modul de functionare al masinii poate fi modificat in functie de diversi parametri, la electrozii Gate Gx, Gy ai masinii.

Considerand circuitele dupa Fig. 11...13, este totusi mai usor de a se realiza functiunile descrise sub a....f (vezi inventia principala) in asa fel incat parametri de comanda nu mai sunt introdusi direct, ci la intrarea comutatorului de nivel ST, respectiv la intrarea unor circuite integrate "driver" ale fiecarei faze.

Fig. 13 arata o alta schema unde in principiu functiunea triggerului Schmitt si a tranzistorului inversor din Fig. 12 se realizeaza prin doua circuite integrate de control pe fiecare faza (cu functiune de comutator cu prag – aici Mosfet driver- ca de exemplu de tipul Micrel (Mic 4451B). Aceasta varianta permite, datorita unor timpi mai scurti de comutatie o comanda mai buna in special pentru tranzistori Mosfet mari sau pentru grupe de tranzistori in paralel. Schema din Fig. 12 a fost modificata pentru aceasta dupa cum urmeaza:

- fiecare Mosfet driver Dr/faza avand iesirea inversoare O legata la poarta, inlocuieste triggerul Schmitt ST si tranzistorul inversor Tv. Diodele D1 si rezistentele de pozitivare (pull-up) Rg nu mai sunt necesare pentru electrozii Gate pentru ca acum iesirile O ale celor doi Mosfet driveri Dr X, Dr Y incarca, respectiv descarca electrozii Gate Gx. Gy direct prin curenti inversabili.
- iesirile senzorului Hall 31 comanda intrarile I ale driverelor Mosfet, astfel ca iesirile lor sunt la nivel Low (comutatorii 21 blocati) cand iesirea respectiva a senzorului Hall 31 (comutatia fazelor) este la nivel High/
- Tensiunea Uv (semnal analog de turatie suprapus cu componenta alternativa) a fost trimisa
 prin diodele de decuplare De direct la intrarile I ale derivrelor Mosfet Dr.

Jung

- Functiunea este asemanatoare celei din Fig. 12: daca iesirea Hx a senzorului Hall 31 este la nivel Low,iesirea driverului Dr X este la nivel High si motorul porneste in mod flip-flop (fara reglare).
- Daca turatia depaseste o anumita limita, tensiunea Uv va creste si intrarile driverelor (DrX) primesc pentru perioade scurte valori ale tensiunii Uv care sunt mai sus decat nivelul de comutatie al driverului (cca 1,5 V) astfel ca iesirile lor (deci electrozii Gate) pot sa ajunga la nivelul High numai dupa scaderea acestei tensiuni, deci dupa o intarziere t, astfel ca motorul lucreaza in modul de reglare a puterii.

De la stadiul tehnicii se stie ca se poate obtine o schimbare intre functia de motor respectiv generator (frana) prin defazare sau prin comutare intre doi senzori Hall 31, 31'. Recuperarea de energie este utila la antrenarea unui vehicul, sau la o scula electrica de mana alimentata din baterie. Motoarele SR in sensul inventiei pot sa produca fara complicatii suplimentare drept generator o tensiune mai mare decat tensiunea bateriei care a generat turatia.

Prin aceasta realizarea functiunilor susamintite este deosebit de simpla.

Functia de generator pentru recuperarea energiei sau franare se realizeaza de regula la regim flipflop, fara reglare de putere care este putin utilizata la functiunea de generator.

Dupa caz, este uneori suficient sa se inverseze semnalul comenzii fazelor (low in loc de high) pentru a se obtine o functie de franare cu reincarcarea partiala a bateriei.

ypung

Revendicari


- 1) Procedeu de reglare a puterii dupa revendicarea 10 a inventiei principale caracterizat prin aceea ca semnalele flip-flop de comanda a fazelor care sunt captate la iesirile (Hx, Hy) a comenzii fazelor, incarca in timpul duratei fazei High condensatori (Ct), prin a caror descarcare in timpul fazei succesive Low, prin rezistentele (Rt) iau nastere niveluri scazatoare de tensiune (Ut) sincrone cu inceputul fazei si sunt conduse catre intrarea unui detector de nivel (ST, Dr).
- 2) Procedeu de reglare a puterii dupa revendicarile anterioare, caracterizat prin aceea ca din semnalele de comutatie a fazei se separa componente pozitive respectiv negative, prin a caror integrare cu ajutorul unor condensatori (Cv) respectiv rezistente (Pv) iau nastere semnale analoage de tensiune cu variatie lenta, care pot fi luate drept tensiuni de referinta si care sunt proportionale cu turatia motorului.
- 3) Procedeu de reglare a puterii dupa revendicarile 1 si/sau 2 caracterizat prin aceea ca, nivelele de tensiune (Ut) sincrone cu faza sunt suprapuse, in scopul reglarii turatiei cu tensiunea analoga (Uv) cu ajutorul unei rezistente (Rv) care creaza o componenta alternativa si sunt conduse catre comutator(i) de nivel (ST, Dr) astfel ca acestea determina intarzierea de anclansare t de la momentul schimbarii fazei pana la atingerea unei tensiuni de prag (Uv), deci care regleaza turatia motorului.
- 4) Procedeu de reglare a puterii dupa revendicarile anterioare, caracterizat prin aceea ca potentialele electrice ale electrozilor Gate (Gx, Gy) ale comutatorilor de putere (21X, 21Y) pot fi comutate low independent una fata de alta prin comanda fazelor(31) sau/si printr-un detector de prag (ST).
- 5)Procedeu de reglare a puterii dupa revendicarile anterioare, caracterizat prin aceea ca se foloseste cate un circuit driver pe faza, ale carui intrari (I) au cate un detector de prag si ale caror iesiri (O) comuta alternativ portile (Gx, Gy) ale comutatorilor de putere (21) la potentialul low respectiv High.

Jung


6)Procedeu de reglare a puterii dupa revendicarile anterioare, caracterizat prin aceea ca semnale analoge dependente de turatie se folosesc drept reactie negativa pentru influentarea modului de pornire si pentru reglarea turatiei.


7)Procedeu de reglare a puterii dupa revendicarile 1-4 ale inventiei principale caracterizat prin aceea ca circuitul electronic de intirziere este declansat de trecerea high-low a comandei fazelor.

oping



Efring





efung

THIS PAGE BLANK (USPTO)